


ÉTAPES DE LA TRAÇABILITÉ DU MOUVEMENT DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS



Représentant du propriétaire des sols

Chargement

Manifeste de transport enregistré dans le système de traçabilité par le propriétaire des sols, son représentant ou le responsable des travaux d'excavation (entrepreneur/maître d'œuvre)

Transport des sols à l'extérieur du lieu de provenance. Enregistrement en temps réel des déplacements du camion dans le système de traçabilité

Pesée

Bon de pesée/réception enregistré dans le système de traçabilité par l'exploitant du lieu de destination autorisé

Confirmation de l'exploitant du lieu de destination établissant que le programme de contrôle est achevé et que les sols sont conformes

Rapport de traçabilité généré par le système de traçabilité pour le propriétaire des sols