


## Réseau de surveillance volontaire des lacs

### Lac Clovis (0396A) - Suivi de la transparence 2009

Transparence de l'eau - Été 2009  
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



#### Transparence

- Une bonne estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 7 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 1,4 m caractérise une eau très trouble. Cette variable situe l'état trophique du lac dans la classe eutrophe.

Date de production: 2024-02-09