


## Réseau de surveillance volontaire des lacs

### Lac du Castor Blanc (0797A) - Suivi de la transparence 2019

#### Transparence de l'eau - Été 2019 (profondeur du disque de Secchi en mètres)



#### Transparence

- Une estimation approximative de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 2 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 5,8 m caractérise une eau claire. Cette variable situe l'état trophique du lac dans la zone de transition oligo-mésotrophe.

Date de production: 2024-02-12