


Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Beaulne (0098A) - Suivi de la transparence 2020

Transparence de l'eau - Été 2020
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



Transparence

- Une excellente estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 15 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 2,4 m caractérise une eau trouble. Cette variable situe l'état trophique du lac dans la zone de transition méso-eutrophe.

Date de production: 2024-02-13