

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Curran - Bilan des activités de suivi 2023

Numéro de dossier RSVL: 0147

Participant : Association des résidents de Dunany

Municipalité(s) : Wentworth

Bassin versant : Rivière du Nord

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2006	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2007	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2008	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2009	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2010	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
2017	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2021	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2022	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
2023	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station	Année	Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
			Prévus*	Effectués		
				Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2006	15	3	3	3	3
	2007	15	3	3	3	3
	2008	12	5	5	5	5
	2009	12	5	5	5	5
	2010	10	5	5	5	5
	2011	11	3	3	3	3
	2012	10	3	3	3	3
	2013	9	3	3	3	3
	2014	10	3	3	3	3
	2015	10	3	3	3	3
	2016	10	3	3	3	3
	2017	10	2	2	2	2
	2018	11	3	3	3	3
	2019	11	3	3	3	3
	2020	10	0	0	0	0
	2021	10	3	3	3	3
	2022	10	3	3	3	3
2023	10	3	3	3	3	

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2024-02-20