

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Quinn - Bilan des activités de suivi 2023

Numéro de dossier RSVL: 0777

Participant : Association des propriétaires de chalets du lac Quinn Inc.

Municipalité(s) : Mont-Laurier

Bassin versant : Rivière Gatineau

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2015	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2017	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2021	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2022	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
2023	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station	Année	Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
			Prévus*	Effectués		
				Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2015	8	3	3	3	3
	2016	10	3	3	3	3
	2017	11	2	2	2	2
	2018	10	3	3	3	3
	2019	10	3	3	3	3
	2020	0	0	0	0	0
	2021	0	3	3	2	3
	2022	7	3	3	3	3
	2023	7	3	3	3	3

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2024-02-20