

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac à la Truite - Bilan des activités de suivi 2023

Numéro de dossier RSVL: 0207

Participant : Association des propriétaires du lac à la Truite - Chertsey

Municipalité(s) : Chertsey

Bassin versant : Rivière L'Assomption

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2007	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2008	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2009	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2010	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station Année			Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
				Prévus*	Effectués		
					Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2007	0	3	3	3	3	
	2008	0	0	0	0	0	
	2009	0	0	0	0	0	
	2010	0	0	0	0	0	
	2011	0	0	0	0	0	
	2012	0	0	0	0	0	
	2013	7	3	3	3	3	
	2014	0	0	0	0	0	

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2024-02-20