


Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Beaulac (0257E) - Suivi de la transparence 2011

Transparence de l'eau - Été 2011
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



Transparence

- Le Lac Beaulac compte 5 stations de surveillance. Cette fiche présente les résultats de la station 0257E. Une bonne estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 7 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 3,8 m caractérise une eau légèrement trouble. Cette variable situe l'état trophique du lac à cette station dans la classe mésotrophe.

Date de production: 2024-02-10