


## Réseau de surveillance volontaire des lacs

### Lac Johanne (0497A) - Suivi de la transparence 2013

Transparence de l'eau - Été 2013  
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



#### Transparence

- Une certaine estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 5 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 0,8 m caractérise une eau extrêmement trouble. Cette variable situe l'état trophique du lac dans la classe hyper-eutrophe.

Date de production: 2024-03-19