


## Réseau de surveillance volontaire des lacs

### Lac Sainte-Anne (0766A) - Suivi de la transparence 2017

Transparence de l'eau - Été 2017  
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



#### Transparence

- Une estimation approximative de la transparence estivale de l'eau a été obtenue par une seule mesure de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 2,9 m caractérise une eau trouble. Cette variable situe l'état trophique du lac dans la zone de transition méso-eutrophe.

Date de production: 2024-02-15