


Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Beaulac (0257F) - Suivi de la transparence 2018

Transparence de l'eau - Été 2018
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



Transparence

- Le Lac Beaulac compte 6 stations de surveillance. Cette fiche présente les résultats de la station 0257F. Une bonne estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 9 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 5 m caractérise une eau claire. Cette variable situe l'état trophique du lac à cette station dans la zone de transition oligo-mésotrophe.

Date de production: 2024-02-12