

Réseau de surveillance volontaire des lacs

9e Lac - Bilan des activités de suivi 2020

Numéro de dossier RSVL: 0254

Participant : Corporation des propriétaires du 9e lac inc.

Municipalité(s) : Chertsey

Bassin versant : Rivière L'Assomption

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*					
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique
2008	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2009	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2010	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2017	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
2019	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station	Année	Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
			Prévus*	Effectués		
				Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2008	20	3	3	3	3
	2009	10	0	0	0	0
	2010	10	0	0	0	0
	2011	10	0	0	0	0
	2012	10	0	0	0	0
	2013	10	3	3	3	3
	2014	11	0	0	0	0
	2015	11	0	0	0	0
	2016	11	0	0	0	0
	2017	10	0	0	0	0
	2018	11	3	3	3	3
	2019	10	0	0	0	0
2020	10	0	0	0	0	

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2021-03-24