


Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Cornu (0472B) - Suivi de la transparence 2020

Transparence de l'eau - Été 2020
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



Transparence

- Le Lac Cornu compte 2 stations de surveillance. Cette fiche présente les résultats de la station 0472B. Une bonne estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 8 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 3,1 m caractérise une eau légèrement trouble. Cette variable situe l'état trophique du lac à cette station dans la classe mésotrophe.

Date de production: 2024-02-13