

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Gamelin - Bilan des activités de suivi 2020

Numéro de dossier RSVL: 0567

Participant : Association du lac Gamelin

Municipalité(s) : Saint-David-de-Falardeau

Bassin versant : Rivière Shipshaw

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*					
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique
2010	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2017	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station	Année	Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
			Prévus*	Effectués		
				Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2010	11	3	3	3	3
	2011	9	3	3	3	3
	2012	10	3	3	3	3
	2013	10	0	0	0	0
	2014	10	0	0	0	0
	2015	10	0	0	0	0
	2016	9	0	0	0	0
	2017	9	0	0	0	0
	2018	10	0	0	0	0
	2019	11	3	3	3	3
2020	8	3	3	3	3	

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2021-03-24