

## Réseau de surveillance volontaire des lacs

### Lac Rond - Bilan des activités de suivi 2020

Numéro de dossier RSVL: 0833

Participant : Association du lac Rond Peach

Municipalité(s) : Saint-Joseph-de-Coleraine

Bassin versant : Rivière Saint-François

#### Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*					
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
2020	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

\* Selon les renseignements fournis par le participant

\*\* Plantes aquatiques exotiques envahissantes

#### Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station	Année	Nombre de mesures de la transparence effectuées	Prévus*	Nombre de prélèvements		
				Effectués		
				Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2018	11	3	3	3	3
	2019	10	3	3	3	3
	2020	10	0	0	0	0

\* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2021-08-27