

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Arthabaska - Bilan des activités de suivi 2021

Numéro de dossier RSVL: 0639

Participant : Parc national des Grands-Jardins

Municipalité(s) : Lac-Pikauba

Bassin versant : Rivière Sainte-Anne

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*					
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique
2010	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
2017	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2021	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station Année			Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
				Prévus*	Effectués		
					Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2010	15	3	3	3	3	3
	2011	15	3	3	3	3	3
	2012	15	3	3	3	3	2
	2013	15	3	3	3	3	3
	2014	15	0	0	0	0	0
	2015	15	3	3	3	3	3
	2016	10	3	3	3	3	3
	2017	0	0	0	0	0	0
	2018	10	3	3	3	3	3
	2019	12	3	3	3	3	3
	2020	13	3	3	3	3	3
	2021	15	0	0	0	0	0

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2022-02-15