

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Raymond - Bilan des activités de suivi 2021

Numéro de dossier RSVL: 0108

Participant : Association de protection de l'environnement du lac Raymond et de la rivière du Nord inc.

Municipalité(s) : Val-Morin

Bassin versant : Rivière du Nord

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*					
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique
2005	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2006	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2007	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2008	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2009	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2010	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2017	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2021	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station Année			Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements		
				Prévus*	Effectués	
					Phosphore total	Chlorophylle a
						Carbone organique dissous
A	2005	12	3	4	3	3
	2006	10	0	0	0	0
	2007	11	0	0	0	0
	2008	14	0	0	0	0
	2009	13	0	0	0	0
	2010	15	3	3	3	3
	2011	15	0	0	0	0
	2012	11	0	0	0	0
	2013	14	0	0	0	0
	2014	14	0	0	0	0
	2015	7	3	3	3	3
	2016	7	3	3	3	3
	2017	8	2	2	2	2
	2018	6	3	3	3	3
	2019	5	3	3	3	3
	2020	8	0	0	0	0
	2021	12	0	0	0	0

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2022-02-14