

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Boyd - Bilan des activités de suivi 2022

Numéro de dossier RSVL: 0136

Participant : Association des résidents de Dunany

Municipalité(s) : Wentworth

Bassin versant : Rivière du Nord

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2006	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2007	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2008	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2009	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2010	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
2017	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2021	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2022	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station Année			Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements		
				Prévus*	Effectués	
					Phosphore total	Chlorophylle a
						Carbone organique dissous
A	2006	9	3	3	3	3
	2007	12	3	3	3	3
	2008	12	5	5	5	5
	2009	11	5	5	5	5
	2010	10	5	5	5	5
	2011	8	3	3	3	3
	2012	9	3	3	3	3
	2013	9	3	3	3	3
	2014	11	3	3	3	3
	2015	10	3	3	3	3
	2016	9	3	3	3	3
	2017	9	2	2	2	2
	2018	9	3	3	3	3
	2019	12	3	3	3	3
	2020	9	0	0	0	0
	2021	10	3	3	3	3
	2022	10	3	3	3	3

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2024-02-07