

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Castor - Bilan des activités de suivi 2022

Numéro de dossier RSVL: 0826

Participant : Association des lacs Castor et Bois-Francis

Municipalité(s) : Rivière-Rouge

Bassin versant : Rivière Rouge

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2017	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
2020	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
2021	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2022	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station Année			Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements		
				Prévus*	Effectués	
					Phosphore total	Chlorophylle a
A	2017	8	0	0	0	0
	2018	10	3	3	3	3
	2019	10	3	3	3	3
	2020	10	0	0	0	0
	2021	10	0	0	0	0
	2022	10	3	3	3	3

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2023-02-16