

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Joly - Bilan des activités de suivi 2022

Numéro de dossier RSVL: 0658

Participant : Association des propriétaires riverains du lac Joly

Municipalité(s) : Labelle

Bassin versant : Rivière Rouge

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2011	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2017	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2020	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2021	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
2022	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station Année			Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
				Prévus*	Effectués		
					Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2011	6	3	3	3	3	
	2012	8	3	3	3	3	
	2013	8	0	0	0	0	
	2014	8	0	0	0	0	
	2015	7	0	0	0	0	
	2016	6	0	0	0	0	
	2017	7	0	0	0	0	
	2018	6	3	3	1	3	
	2019	7	0	0	0	0	
	2020	6	0	0	0	0	
	2021	4	3	3	2	3	
	2022	0	0	0	0	0	
B	2011	6	3	3	3	3	
	2012	0	0	0	0	0	
	2013	8	0	0	0	0	
	2014	8	0	0	0	0	
	2015	7	0	0	0	0	
	2016	6	0	0	0	0	
	2017	7	0	0	0	0	
	2018	6	3	3	2	3	
	2019	7	0	0	0	0	
	2020	6	0	0	0	0	
	2021	4	3	3	3	3	
	2022	0	0	0	0	0	

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2023-02-16