

## Réseau de surveillance volontaire des lacs

### Lac Plante - Bilan des activités de suivi 2023

Numéro de dossier RSVL: 0297

Participant : Association de protection du lac Plante

Municipalité(s) : La Conception

Bassin versant : Rivière Rouge

#### Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2008	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2009	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2010	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
2017	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

\* Selon les renseignements fournis par le participant

\*\* Plantes aquatiques exotiques envahissantes

#### Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station	Année	Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements			
			Prévus*	Effectués		
				Phosphore total	Chlorophylle a	Carbone organique dissous
A	2008	8	5	5	5	5
	2009	4	5	5	5	5
	2010	9	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	5	0	0	0	0
	2013	2	0	0	0	0
	2014	2	0	0	0	0
	2015	2	0	0	0	0
	2016	0	3	3	3	3
	2017	10	2	2	2	2
	2018	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0

\* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2024-02-20