

Réseau de surveillance volontaire des lacs

Lac Seigneurial - Bilan des activités de suivi 2023

Numéro de dossier RSVL: 0209

Participant : Parc national du Mont Saint-Bruno

Municipalité(s) : Saint-Bruno-de-Montarville

Bassin versant : Rivière Richelieu

Bilan des activités de suivi

Année	Qualité de l'eau		Autres suivis*						
	Transparence	Prélèvement d'eau	Algues bleu-vert	Bande riveraine	PAEE**	Périphyton	Cations majeurs	Suivi bactériologique	Composés azotés
2007	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2008	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
2009	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2010	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2011	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2012	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2013	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2014	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2015	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2016	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2017	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2018	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2019	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
2020	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2021	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
2022	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
2023	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

* Selon les renseignements fournis par le participant

** Plantes aquatiques exotiques envahissantes

Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau

Station Année			Nombre de mesures de la transparence effectuées	Nombre de prélèvements		
				Prévus*	Effectués	
					Phosphore total	Chlorophylle a
						Carbone organique dissous
A	2007	10	3	3	3	3
	2008	13	0	0	0	0
	2009	12	0	0	0	0
	2010	12	0	0	0	0
	2011	12	0	0	0	0
	2012	11	0	0	0	0
	2013	11	3	3	3	2
	2014	12	0	0	0	0
	2015	10	0	0	0	0
	2016	12	0	0	0	0
	2017	10	0	0	0	0
	2018	10	0	0	0	0
	2019	10	3	3	3	3
	2020	10	3	3	3	3
	2021	13	3	3	3	3
	2022	9	3	3	3	3
	2023	0	3	3	3	3

* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit

Date de production: 2024-02-20